



Uyarılar: kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gerekir.




Dikkat notları: aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.

Kağıt Sıkışması Kılavuzu


LCD ekranında Jam XXX (Sıkışıklık XXX) hata mesajı görüntülediğinde, kağıt sıkışmasını gidermek için ilgili tanımı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Çevrimiçi Başvuru Kılavuzu.

Jam A (Sıkışma A)

1




2




Uyarı:

CAUTION HIGH TEMPERATURE
(DİKKAT YÜKSEK ISI)
yazıcının bulunduğu füzere veya çevresindeki alana dokunmayın. Yazıcı kullanıldıysa füzere ve çevresindeki alan çok sıcak olabilir.

3




4




Dikkat:

Silindir yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Ayrıca, derinizin yağı silindir yüzeyine kalıcı hasar verebileceği ve baskı kalitesini etkileyebileceğinden, silindire dokunmayın.


5



6



7




Çok amaçlı tepside sıkışma


Çok amaçlı tepsideki kağıtları kaldırın ve sıkışmış kağıdı çıkarın. LCD ekranındaki mesajı temizlemek için A kapağını açıp kapatın ve sonra kağıtları yeniden yerleştirin. Yazıcı, sıkışın kağıdın kaldığı yerden yazmayı sürdürür.

Jam B (Sıkışma B)

1




2




Uyarı:
CAUTION HIGH
TEMPERATURE
(DİKKAT YÜKSEK ISI)
yazısının bulunduğu füzere
veya çevresindeki alana
dokunmayın. Yazıcı
kullanıldıysa füzere ve
çevresindeki alan çok sıcak
olabilir.

3




Jam AC (Sıkışma AC)


1




2




3




4



5




6



Uyarı:
CAUTION HIGH
TEMPERATURE
(DİKKAT YÜKSEK ISI)
yazısının bulunduğu füzere
veya çevresindeki alana
dokunmayın. Yazıcı
kullanıldıysa füzere ve
çevresindeki alan çok sıcak
olabilir.

7




Kağıt kasetlerinde sık sık sıkışma oluyorsa bkz. Çevrimiçi Başvuru Kılavuzu.

Jam ABC (Sıkışma ABC)


Kağıt sıkışıklığını gidermek için önce Jam AC (Sıkışma AC)'yi, sonra da Jam B (Sıkışma B)'yi giderin.

Jam AB (Sıkışma AB)

1




2




Uyarı:

CAUTION HIGH TEMPERATURE
(DİKKAT YÜKSEK ISI)
yazısının bulunduğu füzere
veya çevresindeki alana
dokunmayın. Yazıcı
kullanıldıysa füzere ve
çevresindeki alan çok sıcak
olabilir.

4




5



Uyarı:

CAUTION HIGH TEMPERATURE
(DİKKAT YÜKSEK ISI)
yazısının bulunduğu füzere
veya çevresindeki alana
dokunmayın. Yazıcı
kullanıldıysa füzere ve
çevresindeki alan çok sıcak
olabilir.

3



6

