

Ohjeet UV-musteiden turvalliseen käsittelyyn SureColor V1000 -tulostimelle

Johdanto

Tässä asiakirjassa annetaan yleisiä ohjeita UV-musteiden turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön tulostustoimintojen yhteydessä. Vaikka UV-musteet on suunniteltu korkealaatuiseen tulostukseen, on erittäin tärkeää noudattaa parhaita käytäntöjä turvallisen ja terveellisen käyttöympäristön varmistamiseksi.

Turvalliset käsittelykäytännöt / puhdistus ja huolto

Näiden musteiden koostumusta ja käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat niiden käyttöturvallisuustiedotteissa, jotka ovat saatavilla osoitteesta [Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Käyttäjiä kehoitetaan tarkistamaan käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä tarkkojen turvallisuusohjeiden ja -suositusten saamiseksi.

Altistumisen minimoimiseksi ja puhtaan käyttöympäristön ylläpitämiseksi on noudatettava seuraavia turvatoimia:

Vältä suoraa ihokosketusta: UV-musteet voivat aiheuttaa ärsytystä pitkäaikaisessa altistuksessa. Vältä musteen käsittelyä paljain käsin.

Käytä asianmukaista suojavarustusta (Personal Protective Equipment / PPE):
Altistumisen riskin minimoimiseksi käyttäjien on käytettävä suojavaatetusta, -käsineitä ja -laseja, kun he käsittelevät mustetta.



Käsienpesu: Pese kädet aina huolellisesti saippualla ja vedellä UV-musteen käsittelyn jälkeen, vaikka olisit käyttänyt suojakäsineitä.

Puhdistus ja ylläpito: Kun UV-mustetta puhdistetaan, käyttäjien on käytettävä muoviai kumikäsineitä ja vältettävä suoraa kosketusta jäljellä olevaan musteeseen.

Riittävä ilmanvaihto: Varmista, että työskentelyalueilla on riittävä ilmanvaihto mustehöyryjen kertymisen estämiseksi.