

Îndrumări privind manipularea în siguranță a cernelurilor UV pentru SureColor V1000

Introducere

Acest document furnizează îndrumări generale privind manipularea și utilizarea în siguranță a cernelurilor UV în procesele de imprimare. Deși cernelurile UV sunt create pentru o performanță de imprimare de înaltă calitate, este esențială respectarea celor mai bune practici pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos.

Practicile de manipulare în siguranță/curățare și întreținere

Informații detaliate referitoare la compoziția și manipularea acestor cerneluri pot fi găsite în Fișele de date de securitate (SDS) respective, disponibile pe acest site web - [Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Operatorii sunt încurajați să consulte SDS înainte de utilizare pentru instrucțiuni și recomandări specifice privind siguranța.

În vederea minimizării expunerii și menținerii unui mediu de lucru curat, ar trebui respectate următoarele măsuri de siguranță:

Evitați contactul direct cu pielea: Cernelurile UV pot provoca iritații în urma expunerii prelungite. Evitați manipularea cernelii cu mâinile goale.

Utilizați un echipament individual de protecție (EIP) adecvat: Operatorii ar trebui să poarte echipament, mănuși și ochelari de protecție atunci când manipulează cerneala pentru a minimiza riscul de expunere.



Spălarea mâinilor: Spălați-vă întotdeauna bine pe mâini cu apă și săpun după manipularea cernelii UV, chiar dacă ați purtat mănuși.

Curățare și întreținere: La curățarea cernelii UV, operatorii ar trebui să poarte mănuși din plastic sau cauciuc și să evite orice contact direct cu cerneala reziduală.

Ventilație adecvată: Asigurați-vă că zonele de lucru sunt ventilate corespunzător pentru a preveni acumularea de vapori de cerneală.