

Spalvoto vaizdo skeneris

EPSON PERFECTION™ 2400 PHOTO

Parengtis

EPSON

Anglų

1 Išpakavimas

1. Įsitikinkite, kad visos šios dalys įdėtos ir nesugadintos. Jeigu pastebite, kad kai kurių dalių trūksta arba jos sugadintos, nedelsiant praneškite „EPSON“ platintojui.



Skirtingose pasaulio vietose turinys gali skirtis.

2 Programinės įrangos įdiegimas

Programinę įrangą turite įdiegti **PRIEŠ** prijungiant skenerį prie kompiuterio.

Pastaba „Mac OS X“ vartotojams:

❑ Ši programinė įranga nesuderinta su „UNIX File System“ (failų sistema) („Mac OS X“ įdiekite programinę įrangą į diską, arba ją dalį, nenaudojančią UFS.

❑ Šis skeneris nesuderintas su „Mac OS X Classic“ (klasikinė) aplinka.

Jeigu naudojate „Windows XP“, „Windows 2000“ arba „Mac OS X“ turite užsiregistruoti kaip administratorius norėdami įdiegti programinę įrangą.

1. Įdėkite skenerio programinės įrangos kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį. Įdiegimas prasideda automatiškai.

Jeigu įdiegimas nepasideda atlikite šiuos veiksmus:

„Windows XP“: Spragtelėkite **„Start“ (pradėti)**, spragtelėkite **„My Computer“ (mano kompiuteris)**, tada du kartus spragtelėkite **„EPSON“**.

„Windows Me“, 98, ir 2000: Du kartus spragtelėkite **„My Computer“ (mano kompiuteris)**, tada du kartus spragtelėkite **„EPSON“**.

„Macintosh“: Du kartus spragtelėkite **„EPSON“** kompaktinio disko piktogramą.


Kai pasirodo šalies pasirinkimo langas, pasirinkite šalį, kurioje gyvenate.

2. Jeigu naudojate „Mac OS“ nuo 8.6 iki 9.x, du kartus spragtelėkite **„EPSON“** piktogramą „EPSON“ aplanke.

Jeigu naudojate „Mac OS X“, du kartus spragtelėkite **„Mac OS X“** aplanką „EPSON“ aplanke, tada du kartus spragtelėkite **„EPSON“** piktogramą. Jeigu atsiranda autorizacijos dialogo langelis, įveskite administratoriaus vardą ir slaptažodį ir spragtelėkite **„OK“ (gerai)**.

2. Nuo skenerio nuimkite įpakavimo juostą, bet palikite geltoną lipnią juostą tol, kol nebus nurodyta ją nuimti.

Svarbu! Palikite geltoną lipnią juostą tol, kol instrukcijoje bus pasakyta, kad ją reikia nuimti.



3. Pasirinkite savo kalbą kalbos pasirinkimo lange.

4. Prieš įdiegdami spausdintuvo programinę įrangą išjunkite visas apsaugas nuo virusų programas.

5. Perskaitykite licencijos sutartį ir tada spragtelėkite **„Agree“ (sutinku)**.

6. Atsiradus programinės įrangos įdiegimo ekranui spragtelėkite **„Install“ (įdiegti)**.


Sekite kiekvienai programai ekrane esančias instrukcijas.




7. Įdiegus programinę įrangą spragtelėkite **„Exit“ (išeiti)**, kad uždarytumėte programinės įrangos įdiegimą.

3 Kaip parengti skenerį

1. Nuimkite visas geltonas juosteles nuo skenerio užpakalinės dalies.




2. Prijunkite integruotą TPU sujungėją prie skenerio pasirinkties sujungėjo.




3. Transportavimo užraktą visai nustumkite į dešinę.

pervežimo užraktas
pasirinkties sujungėjas
integruoto TPU sujungėjas

4. Prijunkite elektros laidą prie AC adapterio taip, kaip parodyta.



5. Įjunkite AC adapterį į DC įvadą skenerio užpakalinėje dalyje.



6. Įjunkite kitą maitinimo laidą į rozetę.

Įspėjimas:

❑ Negalima pakeisti AC adapterio įvado ar išieigos voltažo. Jeigu etiketė ant AC adapterio nenurodo jūsų šaliai tinkamos įtampos, susisiekiite su savo platintoju. Nejunkite elektros laido.

❑ Visada, kai išjungiate skenerį, palaukite mažiausiai 10 sekundžių prieš vėl jį įjungdami. Staigus skenerio išjungimas ir įjungimas gali jį sugadinti.


Pastaba:

Skeneris neturi įjungimo mygtuko. Jis įsijungia tada, kai prijungiate AC adapterį ir įjungiate jį elektros laidą.

Skeneris įsijungia ir pradeda šilti. „Start“ mygtukas mirksi žaliai tol, kol skeneris baigia šilti; po to ji nustoja mirksėti ir lieka žalia. Tai rodo, kad skeneris paruoštas darbui.

Pastaba: Jeigu skeneris negauna jokių nurodymų iš kompiuterių po 15 minučių jis įsijungia fluorescencinė lempa.

7. Prijunkite keturkampį jungiklį, esančio ant USB kabelio, prie USB prievado skenerio užpakalinėje dalyje. Tada prijunkite kitą USB kabelio galą prie bet kurio USB prievado kompiuteryje.




USB prievadas

Pastaba:

❑ Nejunkite skenerio per jokių terminalus.

❑ Norėdami išjungti skenerį ištraukite elektros laidą iš elektros šaltinio.



Įkiškite šį USB kabelio galą į kompiuterį.

Įspėjimų reikia laikytis atidžiai norint išvengti kūno sužalojimų.

Įspėjimų reikia laikytis, kad nesugadintumėte įrangos.


Pastabose yra svarbi informacija ir naudingi patarimai, kaip valdyti skenerį.

4 Pirmasis skenavimas


Jeigu nudojate „Mac OS X“, pabandykite pirmą kartą skenuoti naudodami tą pačią vartotojo sąskaitą su kuria užsiregistravote įdiegdami skenerio programinę įrangą.

Norėdami skenuoti naudojant „Start“ (pradėjimo) mygtuką ir „EPSON Smart Panel“ (išmoningą panelį), atlikite žemiau nurodytus žingsnius.

1. Atidarykite integruotą TPU ir padėkite savo dokumentą gerąja puse žemyn ant dokumentų stalo. Tada uždarykite integruotą TPU.



2. Paspauskite „Start“ (pradėjimo) mygtuką skeneryje. Kai „EPSON Smart Panel“ (išmoningą panelį) programinė įranga paleidžiama automatiškai, spragtelėkite **„Scan and Save“ (skenuoti ir išsaugoti)** piktogramą.




„Start“ (pradėjimo) mygtukas


Pastaba:

„Windows XP“ galite pamatyti pranešimą pirmąjį kartą paspaudę „Start button“ (pradėjimo mygtukas). Taip atsitikus, pasirinkite **„Smart Panel for Scanner“ (išmoningas skenerio panelis)**, spragtelėkite **„Always use this program for this action“ (Visada naudokite šią programą, šiam veiksmui atlikti)**, tada spragtelėkite **„OK“**.

Ekране pasirodo progreso juosta ir dokumentas nuskenuojamas automatiškai.



3. Atsidaro **„View Images“ (peržiūrėkite vaizdus)** dialogo langelis. Jeigu norite nuskenuoti kitą dokumentą, padėkite jį ant dokumentų staliuko, uždarykite integruotą TPU, ir tada spragtelėkite mygtuką **„Scan More“ (skenuoti dar kartą)**. Priešingu atveju spragtelėkite **„Next“ (kitas)** norėdami tęsti.



Čia atsiranda instrukcijos, kaip naudoti „Smart Panel“ (išmoningą panelio) programą.

Spragtelėkite **„Scan More“ (skenuoti dar)**, mygtuką norėdami nuskenuoti kitą dokumentą.

Čia atsiranda instrukcijos, kaip naudoti „Smart Panel“ (išmoningą panelio) programą.

Baigė skenuoti spragtelėkite **„Next“ (kitas)**.

Pastaba:

Norėdami peržiūrėti Pagalbą, spragtelėkite klausutuką, esantį apatiniame dešiniame ekrano kampe.

4. Kai atsiras dialogo langelis, spragtelėkite mygtuką **„Browse“ (naršyti)** ir nurodykite aplanką, kuriame reikia išsaugoti savo vaizdus. Tada pasirinkite failo formatą iš **„File Format“ (failo formato)** sąrašo. Spragtelėkite **„Save“ (išsaugoti)** norėdami išsaugoti vaizdus.



Nurodykite kelią į aplanką, kuriame bus išsaugotas jūsų vaizdas.

Nurodykite failo formatą.

Instrukcijos, kaip naudoti „Smart Panel“ (išmoningą panelio) programą.

Spragtelėkite **„Save“ (išsaugoti)** norėdami išsaugoti vaizdus.


Vaizdo failai yra išsaugoti nurodytame aplanke. Dabar galite naudoti savo pasirinktą programinę įrangą, peržiūrėti, pataisyti ar atspausdinti vaizdus.

Pastaba:

Paspausdus „Start“ (pradėjimo) mygtuką, įsijungia „EPSON Smart Panel“ (išmoningą panelio) programinė įranga. „EPSON Smart Panel“ (išmoningas panelis) leidžia nuskenuoti ir išsiųsti duomenis tiesiai į pasirinktą programą. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne, esančiame programinės įrangos kompaktiniame diske, ir taip pat žiūrėkite **„Help“ (pagalba)**, esančią „EPSON Smart Panel“ (išmoningame panelyje).

Kaip naudoti skenavimo mygtukus

Skenavimo mygtukai dirba su „EPSON Smart Panel“ (išmoningą paneliu), įgalinančiu trumpu keliu pasiekti įprastas skenavimo funkcijas. Jas galite naudoti automatiniam skenavimui ir nuotraukos atspausdinimui, nuotraukos prikabinimui prie elektroninės žinutės ir nuotraukos patalpinimui „EPSON“ nuotraukų pasidalijimo svetainėje. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne, esančiame skenerio programinės įrangos kompaktiniame diske, ir elektroninėje „EPSON Smart Panel Help“ (išmoningąjo panelio pagalboje).



„Start“ (pradėti)

„Copy“ (kopijuoti)

„Scan to E-mail“ (skenuoti į el. žinutę)

„Scan to Web“ (skenuoti į svetainę)


Pastaba „Mac OS X“ vartotojams:

Patikrinkite, ar „Smart Panel“ (išmoningasis panelis) įdiegtas „OS X“ aplinkoje, o ne „Classic“ (klasikiniame) režime. Priešingu atveju spausdus skenerio mygtuką gali įsijungti Classic“ (klasikinis) režimas.


Kaip rūšiuoti negatyvų dėklą

Kai nenaudojate negatyvų dėklo, galite jį laikyti integruotame TPU.


Atidarykite integruotą TPU ir išimkite dokumentų padėklą.



Istumkite negatyvų dėklą į integruotą TPU.



Įdėkite atgal dokumentų padėklą.



Žinyno peržiūra

Norėdami daugiau sužinoti apie šį skenerį, žiūrėkite Žinyną. Žinyne yra detali informacija apie skenavimą, priežiūrą, problemų sprendimą ir saugumą.

Įdiegus programinę įrangą iš programinės įrangos kompaktinio disko, kartu kompiuteryje įdiegiamas Žinynas.

Norėdami peržiūrėti Žinyną, du kartus spragtelėkite **„P2400P Reference Guide“** piktogramą darbastalyje.

„Windows“ aplinkoje taip pat galite atsidaryti Žinyną per „Start“ (pradėti) meniu. Norėdami tai padaryti spragtelėkite **„Start“ (pradėti)**, nueikite ant **„All Programs“ (visos programos)**, „Windows XP“ arba **„Programs“ (programos)**, „Windows Me“, 98 ar 2000 aplinkoje, nueikite ant **„EPSON“**, tada pasirinkite **„P2400P Reference Guide“**.



Saugumo instrukcijos

Perskaitykite visas šias instrukcijas ir pasilikite jas vėlesniam naudojimui. Laikykites visų perspėjimų ir instrukcijų, parašytų ant skenerio.

Įspėjimas: Patikrinkite, ar AC elektros laidas atitinka vietinius saugumo standartus.

Skenerį pastatykite arti kompiuterio, kad sąsajos kabelis galėtų jį lengvai pasiekti. Nestatykite ir nelaikykite skenerio ir AC adapterio lauke, purvinoje ir dulkinose vietose, prie vandens, šilumos šaltinių ar vietose, kurios dreba, vibruoja, kuriose yra aukšta temperatūra ir drėgmė, tiesioginė saulės šviesa, stiprus šviesos šaltiniai ar stiprus temperatūrų svyravimai ir drėgmė. Nenaudokite šlapiomis rankomis.

Padėkite skenerį ir AC adapterį arti elektros rozetės, iš kurios galima nesunkiai ištraukti laidą.

Elektros tiekimo laidai turi būti padėti taip, kad neatirsintų įbrėžimų, įjovimų, nudilimų, susisukimų ir mazgų. Ant elektros laidų nedėkite daiktų ir nelipkite bei nevažinėkite ant AC adapterio ir elektros laidų. Ypačingai stenkitės, kad elektros laidai būtų besūs galuose ir tuose vietose, kur jie įeina ir išeina iš transformatoriaus.

Naudokite tiksliai AC adapterio A171B/E modelį, kuris paroduodamas kartu su skeneriu. Naudojant kitą adapterį gali kilti gaisras, įvykti trumpas sujungimas arba galite susižeisti.

AC adapteris yra sukurtas naudojimui su tuo skeneriu, su kuriuo jis parduodamas. Nenaudokite jo su kitais elektros prietaisais, jeigu nenurodyta kitaip.

Naudokite tiksliai AC adapterio etiketėje nurodytą elektros šaltinį ir visada elektra tikėtis tiesiai ir elektros rozetės AC elektros laido, kuris atitinka vietinius saugumo reikalavimus, pagalba.

Venkite naudoti rozečių, kurios yra toje pačioje grandinėje kaip foto kopijavimo aparatas arba oro kontrolės sistemos, kurios pastoviai įsijungia ir išsijungia.

Jeigu su skeneriu naudojate praligtiną, patikrinkite, ar bendras į praligtiną įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija praligtiną pajėgumo amperais. Taip pat įsitikinkite, kad bendras į elektros rozetę įjungtų prietaisų pajėgumas amperais neviršija elektros rozetės pajėgumo amperais. Netvarkite daugeriopų krūvių į elektros rozetę.

Bendra pastaba: Kiti šia paminėti produktų pavadinimai naudoti tik atpažinimo tikslais ir gali būti jų savininkų prekių ženklai. „EPSON“ atsisako bet kokių teisių į šiuos ženklus.

Niekada neišrinkite, nekeiskite ar nebandykite pataisyti AC adapterio, elektros laido, skenerio ar pasirinkties patys, jeigu skenerio Žinynuose nėra specialiai nurodyta, kaip tai padaryti.

Nekiškite jokių daiktų į angas, nes jie gali paliesti pavojingos įtampos zonas ar padaryti trumpą sujungimą tarp atskirų dalių. Saugokites elektros šoko. Išjunkite skenerį bei AC adapterį ir kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo tarnybos personalą šiais atvejais.

Kai sugedo elektros laidas arba jungiklis, į skenerį arba AC adapterį patiko skystis; skeneris ar AC adapteris buvo numestas arba buvo pažestas korpusas; skeneris ar AC adapteris normaliai neveikia arba dirba ne taip. Nereaguokite tų mygtukus, kurie nėra aprašyti valdymo instrukcijoje.)

Skeneris ir AC adapteris išjunkite prieš valydami. Valykite tikslai su drėgnu skudurėliu. Nenaudokite skystų arba aerozolinių valiklių. Jeigu ilgąnį laiką nepanaudojate naudoti skenerio, būtina ištraukti AC adapterį iš elektros rozetės.

Vartotojams įjungtinėje Karalystėje:

Žemiau pateikta saugumo informacija skirta AC adapteriui.

Įspėjimas: Pažiūrėkite įtampos plokštelę ir patikrinkite, ar šaltinio įtampa atitinka prietaiso įtampą.

Svarbu: Laidų šio prietaiso maitinimo tinkle spalvos atitinka šiuos kodus:

Mėlynas - Neutrus

Rudas - Gyvas

Jeigu turite prtvirtinti jungiklį:

Kadangi šio prietaiso maitinimo tinklo spalvos gali neatitikti spalvinių pažymėjimų, naudojamų jungiklio terminaluose, atkreipkite dėmesį į:

Mėlynas laidas turi būti prtvirtintas prie jungiklio terminalo, pažymėto raide N.

Rudas laidas turi būti prtvirtintas prie jungiklio terminalo, pažymėto raide L.

Atsiradus jungiklio gedimui, pakeiskite laidų komplektą arba kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

SEIKO EPSON CORPORATION nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemų, kylančių dėl bet kokių kitų vartojimų produktų pasirinkimo, negu tie, kurie sukurti kaip originalūs „EPSON“ produktai arba „SEIKO EPSON CORPORATION“ prepažinti „EPSON“ produktai. „SEIKO EPSON CORPORATION“ nėra atsakinga už jokių gedimų, kylančių dėl elektromagnetinių laidų poveikio, kurie kyla dėl bet kokių kitų sąsajų kabelių panaudojimo net tie, kurie sukurti kaip „SEIKO EPSON CORPORATION“ prepažinti „EPSON“ produktai. „EPSON“ yra registruotas „SEIKO EPSON CORPORATION“ prekės ženklas. „Microsoft“ ir „Windows“ yra registruoti „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

Copyright © 2003 „SEIKO EPSON CORPORATION“, Naganas, Japonija