

# Spalvoto vaizdo skeneris

## EPSON PERFECTION 3200 PHOTO


# Parengtis

**EPSON**  
Lietuviškai

LT20006-00


## 1 Išpakavimas

- Įsitikinkite, kad visos šios dalys įdėtos ir nesugadintos.



- Nuo skenerio nuimkite įpakavimo juosta.

**Įspėjimas:** Svarbu! Palikite geltoną lipnią juosta tol, kol instrukcijoje bus pasakyta, kad ją reikia nuimti.



## 2 Programinės įrangos įdiegimas

Programinės įrangos kompaktiniame diske yra skenerio programinė įranga ir elektroninį vadovą.

Programinę įrangą turite įdiegti PRIEŠ prijungiant skenerį prie kompiuterio.

„Windows“ ir „Mac OS 8.6 iki 9.x“ vartotojams

- Įdėkite programinės įrangos kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį. „Windows“ vartotojams: Pasirodo „EPSON“ įdiegimo programos dialogo langelis. Pasirinkite norimą kalbą ir tada spragtelėkite [→].

**Pastaba:** Jeigu „EPSON“ įdiegimo programos dialogo langelis neatsiranda, spragtelėkite kompaktinio disko piktogramą ir tada pasirinkite „Open“ (atidaryti) iš „Failų (failų) meniu. Du kartus spragtelėkite SETUP.EXE

„Macintosh“ vartotojams:


- Du kartus spragtelėkite „EPSON“ piktogramą „EPSON“ aplanke.




- Pasirinkite „Install Software“ (įdiegti programinę įrangą) ir tada spragtelėkite [→].
- Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas tol, kol įdiegsite visą programinę įrangą. Kai atsiranda pranešimas, informuojantis jus apie tai, kad įdiegimas baigtas, spragtelėkite „OK“ (gerai).
- Perkraukite kompiuterį, jeigu atsiras pranešimas, prašantis jūsų tai atlikti.

## 3 Kaip parengti skenerį

- Nuimkite visas geltonas juosteles nuo skenerio užpakalinės dalies.




- Prijunkite integruotą TPU sujungėją prie skenerio pasirinkties sąsajos sujungėjo.



- Pasukite pervežimo užraką į atakrinimo poziciją naudodami monetą ar panašų daiktą.
- Įjunkite maitinimo laidą į rozetę.

**Įspėjimas:** Galima pakeisti skenerio įtampą. Jeigu etiketė ant skenerio užpakalinės dalies nenurodo jūsų šaliai tinkamos įtamos, susisiekite su savo platintoju. Nejunkite elektros laido.

- Atidarykite integruotą TPU, kad galėtumėte pamatyti darbo pradžių. Įjunkite skenerį paspausdami įjungimo mygtuką. Skeneris įsijungia ir pradeda šilti. Indikatoriaus šviesa mirksi žaliai tol, kol skeneris baigia šilti; po to ji nustoja mirksėti ir lieka žalia. Tai rodo, kad skeneris paruoštas darbui.




**Pastaba:** Jeigu skeneris negauna jokių nurodymų iš kompiuterių po 15 minučių jis išjungia fluorescencinę lempą.

- Vieną sąsajos kabelio galą įkiškite į tinkamą skenerio užpakalinėje dalyje esantį prievadą.

**Pastaba:** Reikalinga „FireWire Support 2.1“ ar vėlesnė versija, kad galėtumėte naudoti „FireWire I/F“ „Mac OS 8.6“ aplinkoje.

- USB 2.0 didelio greičio ryšiu, skenerį prijunkite tiesiai prie USB 2.0 prievado savo kompiuteryje, naudodami USB 2.0 didelio greičio kabelį. Įsitikinkite, ar USB 2.0 „Host Driver“ pagamintas „Microsoft“ įdiegtas jūsų kompiuteryje.




Žemiau esanti lentelė parodo galimas sąsajos sistemas.

	„Windows“	„Macintosh“
IEEE 1394	„Microsoft® Windows® Me“/„2000 Professional“/„Me Home Edition“/„XP Professional“	„Mac OS® 8.6 iki 9.x“, „Mac OS X 10.1.2“ ar vėlesnė versija
USB 2.0	„Microsoft Windows XP Home Edition“/„XP Professional“/„2000 Professional“ (išankstinio įdiegimo modelis ar atnaujinimas iš „Windows 98“/„Me“/„2000 Professional“ išankstinio įdiegimo modelis)	-
1.1	„Microsoft Windows 98“/„Me“/„XP Professional“/„XP Home Edition“, „XP Professional“ (išankstinio įdiegimo modelis ar atnaujinimas iš „Windows 98“/„Me“/„2000 Professional“ išankstinio įdiegimo modelis)	„Mac OS® 8.6 iki 9.x“, „Mac OS X 10.1.2“ ar vėlesnė versija

- Prijunkite reikiamą kabelio galą prie atitinkamo prievado savo kompiuteryje.

**Pastaba:** Neprijunkite skenerio prie kelių kompiuterių naudodami ir USB kabelį, ir IEEE 1394 kabelį vienu metu.



**Įspėjimas:** Perspėjimų reikia laikytis tiksliai, kad išvengtumėte traumų.


**Įspėjimas:** Įspėjimų reikia laikytis, kad nesugadintumėte įrangos.

**Pastabose** yra svarbi informacija ir naudingi patarimai, kaip valdyti skenerį.


## 4 Pirmasis skenavimas

Norėdami skenuoti naudojant „Start“ (pradėjimo) mygtuką ir „EPSON Smart Panel“ (išmoningą panelį), atlikite žemiau nurodytus žingsnius.

- Atidarykite integruotą TPU ir padėkite savo nuotrauką gerąja puse žemyn ant dokumentų stalo. Tada uždarykite integruotą TPU.



- Paspauskite „Start“ (pradėjimo) mygtuką skeneryje. Kai „EPSON Smart Panel“ (išmoningo panelio) programinė įranga paleidžiama automatiškai, spragtelėkite „Scan to File“ (skenuoti į failą) piktogramą.



Spragtelėkite šią rodyklę, jeigu neatsiranda piktograma „Scan to File“ (skenuoti į failą).

**Pastaba:** Jeigu piktograma „Scan to File“ (skenuoti į failą) neatsiranda dialogo langelyje, pirmiausia paspauskite rodyklę žemyn, kad piktograma atsirastų ekrane.

Ekrane pasirodo progreso juosta ir nuotrauka nuskenuojama automatiškai.



## Žinyno peržiūra

Norėdami daugiau sužinoti apie šį skenerį, žiūrėkite kompaktiniame diske esantį Žinyną.

- Įdėkite programinės įrangos kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį. Jeigu kompaktinis diskas nebuvo išimtas įdiegus programinę įrangą, išimkite jį ir vėl įdėkite.

„Windows“ vartotojams:

Pasirodo „EPSON“ įdiegimo programos dialogo langelis. Pasirinkite norimą kalbą ir tada spragtelėkite [→].

„Mac OS 8.6 iki 9.x“ vartotojams

Du kartus spragtelėkite „EPSON“ piktogramą „EPSON“ aplanke.


„Mac OS X“ vartotojams:

Du kartus spragtelėkite „Manual“ aplanką, esantį „EPSON“ aplanke, tada jūsų norimos kalbos aplanke du kartus spragtelėkite „REF\_G“ aplanką. Toliau du kartus spragtelėkite INDEX.HTM.

- Pasirinkite „User Guides“ (vartotojo vadovai) ir tada spragtelėkite [→].



- Norėdami peržiūrėti Žinyną, spragtelėkite „View Reference Guide“ (Žinyno peržiūra). Norėdami nukopijuoti Žinyną į savo kompiuterį, spragtelėkite „Install Reference Guide“ (įdiegti Žinyną).



Visos teisės saugomos įstatymo. Jokios šio leidinio dalies negalima atgaminti, išsaugoti atgaminamų laikmenų sistemoje arba perduoti bet kokiaje formoje ir bet kokių elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo ar kitokiu būdu be išankstinio raštinio „SEIKO EPSON CORPORATION“ leidimo. Čia esanti informacija yra parengta tikrai naudojimui su „EPSON“ skeneriu. „EPSON“ nėra atsakinga už bet kokias šios informacijos panaudojimo su kitais skeneriais pasekmes. „SEIKO EPSON CORPORATION“ nei jos dukterinės bendrovės nėra atsakingos už žalą, nuostolius ar išlaidas, kurias patyrė produkto pardavėjas ar trečioji pusė dėl: nelaimingo atsitikimo, neteisingo panaudojimo, netinkamo elgesio su šiuo produktu arba neautorizuotų paketimų, taisyčių ar šio produkto perdirbimo arba (išskyrus JAV) griežto „SEIKO EPSON CORPORATION“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų nesilaikymo.

„SEIKO EPSON CORPORATION“ nėra atsakinga už jokių nuostolių ar problemų, kylančių dėl bet kokio kito vartotinio produkto pasirinkimo, negu tie, kurie sukurti kaip originalūs „EPSON“ produktai arba „SEIKO EPSON CORPORATION“ pripažinti „EPSON“ produktai. „SEIKO EPSON CORPORATION“ nėra atsakinga už jokių gedimų, kylančių dėl elektromagnetinių laukų poveikio, kurie kyla dėl bet kokių kitų sąsajos kabelių panaudojimo nei tie, kurie sukurti kaip „SEIKO EPSON CORPORATION“ pripažinti „EPSON“ produktai. „EPSON“ yra registruotas „SEIKO EPSON CORPORATION“ prekės ženklas. „Microsoft“ ir „Windows“ yra registruoti „Microsoft Corporation“ prekės ženklai. „Macintosh“ yra registruotas „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklas, „Adobe“ ir „Photoshop“ yra registruoti „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklai.


**Bendra pastaba:** Kiti čia paminėti produktų pavadinimai naudojami tik apžinimo tikslais ir gali būti jų savininkų prekės ženklai. „EPSON“ atsisako bet kokių teisių į šiuos ženklus.

3. Atsidaro „Scan to File“ (skenuoti į failą) dialogo langelis. Jeigu norite nuskenuoti kitą nuotrauką, padėkite ją ant dokumentų staliuko, uždarykite integruotą TPU, ir tada spragtelėkite „Scan More“ (skenuoti dar kartą). Priešingu atveju, spragtelėkite „Finish“ (baigti).

Nuskenuotas vaizdas atsiranda čia. Norėdami pakeisti failo pavadinimą spragtelėkite jį. Instrukcijos, kaip naudoti „Smart Panel“ (išmoningo panelio) programą. Spragtelėkite „Scan More“ (skenuoti dar kartą) norėdami nuskenuoti kitą nuotrauką. Baigė skenuoti spragtelėkite „Finish“ (baigti).

**Pastaba:** „EPSON Smart Panel“ (išmoningo panelio) pagalbą rasite spragtelėję klausuko ženklą apatiname dešiniame ekrano kampe.

- Kai atsiras dialogo langelis, spragtelėkite „Browse“ (naršyti) ir nurodykite aplanką, kuriame reikia išsaugoti savo vaizdus. Tada pasirinkite failo formatą iš „File Format“ (failo formato) sąrašo. Spragtelėkite „Save“ (išsaugoti) norėdami išsaugoti vaizdus.



Nurodykite aplanką, kuriame bus išsaugotas jūsų vaizdas.

Nurodykite failo formatą.

Jeigu pasirinksite JPEG failo formatą, galėsite nurodyti kokybę.

Spragtelėkite „Save“ (išsaugoti) norėdami išsaugoti vaizdus.

Vaizdo failai yra išsaugoti nurodytame aplanke. Dabar galite naudoti savo pasirinktą programinę įrangą, peržiūrėti, pataisyti ar atspausdinti vaizdus.

**Pastaba:** „Windows“ ir „Mac OS 8.6 iki 9.x“ vartotojams galima naudoti „Start“ (pradėjimo) mygtuką kaip trumpąjį kelią bendrosioms skenavimo funkcijoms pasiekti. Paspausdus „Start“ (pradėjimo) mygtuką, išsijungia „EPSON Smart Panel“ (išmoningo panelio) programinė įranga. „EPSON Smart Panel“ (išmoningas panelis) leidžia nuskenuoti ir išsiųsti duomenis tiesiai į pasirinktą programą. Daugiau informacijos ieškokite žinyne, esančiame kompaktiniame diske arba elektroninėje pagalboje.